

**Lundeborg Vandværk Amba**  
**Stenmurevej 2**  
**5874 Hesselager**  
**Att.: Verner Christiansen**

**Rapportnr.:** AR-24-CG-24010505-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-24010505  
**Kundenr.:** CA0004133  
**Modt. dato:** 08.02.2024

## Analyserapport

**Prøvested:** Lundeborg Vandværk - Strandstien 1, taphane - 81390 - / 4435005594  
**Udtagningsadresse:** Strandstien 1, 5874 Hesselager  
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A parametre  
**Prøveudtagning:** 08.02.2024 kl. 10:30  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DVEK  
**Analyseperiode:** 08.02.2024 - 12.02.2024

**Prøvemærke:** Køkken

Lab prøvenr:	835-2024-81345798	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)	
			Min.	Max.				
Farvetal, Pt	< 1	mg Pt/l		15	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C	A	15
Turbiditet	0.16	FNU		1	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016.	A	15
<b>Mikrobiologi</b>								
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	B	0.25 <sup>o)</sup>
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	B	0.25 <sup>o)</sup>
Intestinale Enterokokker	< 1	CFU/100 ml		i.m.	1	ISO 7899-2:2000	B	0.11 <sup>o)</sup>
Kimtal ved 22°C	1	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	B	0.15 <sup>o)</sup>
<b>Metaller</b>								
Jern (Fe)	0.036	mg/l		0.2	0.01	DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS	A	20
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>								
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021		
pH	7.8	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523:2012		
Prøvetagning uden flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006		
Vandtemperatur	9.3	°C				DS/EN ISO 19458:2006		
Ledningsevne ved 20°C	630	µS/cm		2500	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)		
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk		
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk		

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)  
 B: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

### Kopi til:

Lundeborg Vandværk Amba , Fakturamodtager, Stenmurevej 2, 5874 Hesselager  
 Lundeborg Vandværk Amba , Thomas Bundgård, Stenmurevej 2, 5874 Hesselager  
 Svendborg Kommune, Hodya Huusom, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge  
 Svendborg Kommune, Jakob Nørby, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge  
 Svendborg Kommune, Kopimodtager drikkevand, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge  
 Svendborg Kommune, Thomas Andersen, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge

### Tegnforklaring:

<: mindre end \*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
 >: større end i.p.: ikke påvist  
 #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig  
 DL: Detektionsgrænse n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Lundeborg Vandværk Amba  
Stenmurevej 2  
5874 Hesselager  
Att.: Verner ChristiansenRapportnr.: AR-24-CG-24010505-01  
Batchnr.: EUDKVE-24010505  
Kundenr.: CA0004133  
Modt. dato: 08.02.2024

## Analyserapport

---

**Prøvested:** Lundeborg Vandværk - Strandstien 1, taphane - 81390 - / 4435005594  
**Udtagningsadresse:** Strandstien 1, 5874 Hesselager  
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A parametre  
**Prøveudtagning:** 08.02.2024 kl. 10:30  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DVEK  
**Analyseperiode:** 08.02.2024 - 12.02.2024

---

**Prøvemærke:** Køkken

---

Lab prøvenr:	835-2024- 81345798	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			

---

12.02.2024

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
rentvand@etn.eurofins.comEurofins Miljø Vand A/S  
Kundecenter**Tegnforklaring:**

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).****Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**