

Lundeborg Vandværk Amba  
 Stenmurevej 2  
 5874 Hesselager  
 Att.: Verner Christiansen

Rapportnr.: AR-19-CA-00844659-01  
 Batchnr.: EUDKVE-00844659  
 Kundenr.: CA0004133  
 Modt. dato: 04.07.2019

## Analyserapport

**Prøvested:** Lundeborg Vandværk Vandværket - 81390 - V02200055 / 4435005500  
**Prøvetype:** Drikkevand - Andet  
**Prøveudtagning:** 04.07.2019 kl. 08:00  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S VEK  
**Analyseperiode:** 04.07.2019 - 12.07.2019

**Prøvemærke:** Afgang vandværk.

Lab prøvenr:	80675697	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	⊞) Urel (%)
			Min.	Max.			
<b>Pesticider</b>							
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5, DS/EN ISO 19458	A
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 19458, DS ISO 5667-5	A

**Underleverandør:**


A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

**Kopi til:**

Lundeborg Vandværk Amba , Fakturamodtager, Stenmurevej 2, 5874 Hesselager  
 Lundeborg Vandværk Amba , Jørgen Grønbech, Stenmurevej 2, 5874 Hesselager  
 Svendborg Kommune , Jakob Nørby, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge  
 Svendborg Kommune , Kopimodtager drikkevand, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge

12.07.2019

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

  
 Ulla Bøgedal  
 Kunderådgiver

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊞): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.